

Berlin, 28.01.2016

Jo

1808-01_160128_AUS_Anlage_Planliste

Bauvorhaben: **WHG 1808 – Energetische Sanierung Gebäudehülle Senftenberger Ring 80-92,
in 13435 Berlin – Märkisches Viertel**
Gewerk 01: LOS 1 Rückbau AZ-Vorhangsfassade
Gewerk 21: LOS 2 Rückbau AZ-Vorhangsfassade

PLANLISTE – ANLAGEN LEISTUNGSVERZEICHNISSE

Inhalt	Maßstab	Plannummer
<u>Allgemein</u>		
Baustelleneinrichtungsplan / Übersichtsplan	M 1:750	SBR_6001.1 (Index A)
Baustelleneinrichtungsplan / Übersichtsplan	M 1:200	SBR_6001.2 (Index A)
Schadstoffgutachten Bericht 15-1353 vom 13.10.2015 Firma ATW GmbH (28 Seiten)		
Gesamtterminplan Stand 15.12.2015 (Format A0)		
<u>Regelplanung</u>		
Lageplan Senftenberger Ring 80-92	M 1:1.000	WHG1808_4001
Senftenberger Ring 82 Schnitt Grundriss	M 1:100	WHG1808_H6_4301
Senftenberger Ring 88-92 Regelgeschoss Grundriss	M 1:100	WHG1808_H1-3_4115
Senftenberger Ring 88-92 Sockelgeschoss mit Eingängen Grundriss	M 1:100	WHG1808_H1-3_4110
Senftenberger Ring 88-90 Sockelgeschoss Grundriss	M 1:100	WHG1808_H2-3_EW_4110
Senftenberger Ring 80-86 Sockelgeschoss mit Eingängen Grundriss	M 1:100	WHG1808_H4-7_4110
Senftenberger Ring 88-92 1. Obergeschoss Grundriss	M 1:100	WHG1808_H1-3_4111
Senftenberger Ring 84-86 1. Obergeschoss Grundriss	M 1:100	WHG1808_H4-H5_4111
Senftenberger Ring 80-82 1. Obergeschoss Grundriss	M 1:100	WHG1808_H6-H7_4111
Senftenberger Ring 80-86 Regelgeschoss Grundriss	M 1:100	WHG1808_H4-7_4115
Senftenberger Ring 88-92 1. Dachaufsicht Grundriss	M 1:100	WHG1808_H1-H3_4120
Senftenberger Ring 84-86 1. Dachaufsicht Grundriss	M 1:100	WHG1808_H4-H5_4120
Senftenberger Ring 80-82 1. Dachaufsicht Grundriss	M 1:100	WHG1808_H6-H7_4120